



Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния
токарно-винторезного станка с ЧПУ 16А20 ФЗС39 инв. № 027971
От « 17 » февраля 2021 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:
Директора по производству
Главного инженера
Начальника службы вспомогательного производства
Главного технолога
Главного механика
Главного энергетика
Начальника цеха №3

Р.А. Дериглазова
А.А. Бобрика
В.В. Васильева
Н.А. Егоренко
В.В. Лыткина
О.В. Лукушкина
И.А. Соловьева

проведено обследование технического состояния оборудования:

токарно-винторезный станок с ЧПУ 16А20 ФЗС39	
Наименование	027971
Инвентарный номер	3810214025
Код оборудования	2001
Год ввода в эксплуатацию	
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в нерабочем состоянии. Полный износ узлов станка. Комплектация оборудования неполная. Требуется демонтаж.
Загрузка оборудования	Станок не задействован в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	4100
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	нет
Операции, выполняемые на оборудовании	Ввиду длительного простоя детали и операции за станком не закреплены.
Текущее месторасположение	Блок цехов, 3 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	125151,30
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: <u>ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома</u> (нужное подчеркнуть).

Начальник службы вспомогательного производства

 В.В. Васильев


Главный технолог

 Н.А. Егоренко

Главный механик

 В.В. Лыткин

Главный энергетик

 О.В. Лукушкин

Начальник цеха №3

 И.А. Соловьев