



Согласовано:
Директор по производству
 Р.А. Дериглазов

Утверждаю:
Главный инженер
 А.А. Бобрик

АКТ ТО-№ _____
обследования технического состояния

ванны для цинкования деталей в барабане инв. № 024309

От « 17 » ноября 2020г.

Настоящий АКТ составлен о том, что комиссией в составе:

Директора по производству
Главного инженера
Начальника службы вспомогательного производства
Главного технолога
Главного механика
Главного энергетика
Начальника цеха №14

Р.А. Дериглазова
А.А. Бобрика
В.В. Васильева
Н.А. Егоренко
В.В. Лыткина
О.В. Лукушкина
А.П. Антонова

проведено обследование технического состояния оборудования:

Наименование	ванна для цинкования деталей в барабане
Инвентарный номер	024309
Код оборудования	3856000060
Год ввода в эксплуатацию	1994
Техническое состояние и комплектность оборудования	Оборудование в разукomплектованном состоянии. Физический износ оборудования. Комплектация оборудования неполная.
Загрузка оборудования	Ванна не задействована в технологическом процессе.
Масса по паспорту, кг	1652
Целесообразность восстановления и ремонта для нужд предприятия (да/нет)	да
Операции, выполняемые на оборудовании	Ванна предназначена для хранения жидкостей
Текущее месторасположение	Блок цехов, 8 пролет
Первоначальная стоимость, руб.	202237,07
Остаточная стоимость, руб.	0
Рекомендации технической комиссии	Рассмотреть возможность коммерческой перспективы реализации в качестве: ремонтно-пригодного б/у оборудования, металлолома.

Начальник службы вспомогательного производства

Главный технолог

Главный механик

Главный энергетик

Начальник цеха №14

 В.В. Васильев

 Н.А. Егоренко

 В.В. Лыткин

 О.В. Лукушкин

 А.П. Антонов